


siegmund

Modulární laserová svařovací buňka

3636.LC.M · 3680x3680x2500

Návod k montáži



*Poloha dveří je znázorněna jako příklad.
Polohu je možné libovolně měnit.*



Mit Schraub Schlüssel festziehen · Tighten by wrench · Затяните с гаечен ключ · Utáhněte pomocí klíče · Stram med nøgle · Pingutata vōtmege · Apertado con llave · Kiristä jakoavaimella · Serrer avec une clé · Σφίξιμο με κλειδί · Zategnuti ključem · Kulccsal feszítse meg · Serrare con chiave · Priveržkite veržliarakčiū · Aandraaien met een sleutel · Stram til med fastnøkkel · Przykręć kluczem · Aperto com chave · Strângeți cu o cheie · Zategnuti ključem · Затянуть ключом · Spänn åt med skift-nyckel · Priviti s ključem · Utiahnite klúčom · Anahtarla sikmak






















Handfest · Bitte nicht festziehen · Hand-screwed - please do not tighten · Ръчно завинтване - моля, не затягайте с помощен инструмент · Ručně zašroubováno - prosím nedotahujte · Håndskruet - stram venligst ikke · Käsitsi kinnitatav - ärge kinnitage jõuga · Enroscado a mano - no apretar · Käsikireys - ei saa kiristää työkalulla · Serré à la main - Ne pas serrer · Βιδώστε με το χέρι - παρακαλούμε μην σφίγγετε · Ručno zategnuti - ne prejako · Kézi rögzítés - ne húzza meg erősen · Avvitare a mano - non serrare forte · Rankinis prisukamas - prašome neužveržkite · Aandraaien met de hand - niet te vast aandraaien · Hånd skrudd, ikke stram til · Przykręć ręcznie - proszę nie dokręcać · Aperto manual - por favor não force o aperto · Înşurubat manual - vă rugăm să nu strângeți · Ručno zavrnuti - molimo vas da ne pretežete · Завинчивать вручную - не затягивать · Handskruvad - spänn inte åt · Ročno priviti - prosim ne zategujte · Ručné naskrutkovanie - prosím, neťahujte silou · El vidalı - lütfen sikmayın

Bernd Siegmund GmbH

Landsberger Straße 180 | 86507 Oberottmarshausen | Německo (Bavorsko) | Telefon +49 8203 9607-0 | Fax +49 8203 9607-33
info@siegmund.com | www.siegmund.com















Všechny texty, vyobrazení a designové prvky jsou chráněny autorskými právy Bernd Siegmund GmbH. Žádná část tohoto letáku nesmí být analogově, digitálně ani jinak upravována a nesmí být kopírována či zveřejněna mimo leták bez písemného souhlasu oprávněného vlastníka. Porušení se trestá.

Č. ZBOŽÍ	PŘEHLED	NÁZEV	ERP	MNOŽ- STVÍ
T1		Nástěnný prvek 1200	00006794	9
T2		Nástěnný prvek 1200 s ventilačním otvorem	00006795	1
T3		Dveře A	61001603	1
T4		Dveře B	61001604	1
T5		Nástěnný prvek 2400 nad dveře	61001413	1
T6		Rohový profil svislý	00006796	4
T7		Krycí plech – postranní	00006494	2
T8		Krycí plech – středový	00006493	1
T9		Upevnění kliky dveří	00006492	1
T10		Rukojeť	00002785	1


Č. ZBOŽÍ	PŘEHLED	NÁZEV	ERP	MNOŽ- STVÍ
T11		Kuličková západka	00005422	2
T12		Závěs PA	00006495	8
T13		Koncová drážka střechy 600	61001747	1
T14		Koncové pero střechy 600	61001746	1
T15		Vnější okrajový profil	61001752	2
T16		Profil příčné výztuhy	00006323	4
T17		Úchyt příčné výztuhy, levý	00006713	4
T18		Úchyt příčné výztuhy, pravý	00006714	4
T19		L-profil (levé zkosení)	61001657	4
T20		L-profil (pravé zkosení)	61001658	4
T21		L-profil	61001659	4
T22		Úhelník pro připevnění k podlaze	00006491	18
T23		Krycí plech	61001750	1

Č. ZBOŽÍ	PŘEHLED	NÁZEV	ERP	MNOŽSTVÍ
N1		Šroub 4,2x22	00006374	250
N2		ISO 4762 - M8x25	00003961	2
N3		ISO 7089 - 4	00003880	49
N4		Šroub 4,2x45	00006375	42
N5		Závitová tyč	61001676	24
N6		ISO 4032 - M8	00003338	60
N7		ISO 7089 - 8	00002796	62
N8		ISO 10511 - M8	00001069	2
N9		ISO 7093 - 4	00006819	50
N10		DIN 7500E - M6x35	00006777	8
N11		DIN 7500E - M6x25	00006373	8




B.1-B.14**T20****5 Nm****Volitelné
Ø 2,5****B.1****T6****N1
x5****B.2-B.16****B.2****B.3****N1
x5****T2****B.4****N1
x5****T1**


B.5




B.6




B.7




B.8














B.9







B.10




B.11**B.12****B.13****B.14**




x2



2,5 Nm



Voliteľné
Ø 2,5



A circular inset diagram showing two components of the N95 respirator. On the left is a circular filter labeled 'N9' with 'x8' below it. On the right is a cylindrical component labeled 'N4' with 'x8' below it. Arrows point from the labels to the respective components in the diagram.










Diagram of a circular cross-section of a cable with three conductors. The diameter is 100 mm. The distance between the centers of the conductors is 190 mm. The distance from the center of the cable to the center of one conductor is 300 mm.




B.18




B.19-B.20





B.19




B.20






B.21





T15



B.22





Voliteľné
Ø 2,5






N9
x7




N4
x7





B.23



B.24





 Voliteľné
Ø 2,5




N9
x7




N4
x7





B.25 x4




B.26




Volitelné
Ø 2,5






N1
x3




N1
x3





B.27-B.30





Volitelné
Ø 2,5




B.27




B.28






B.29



B.30







B.31-B.35





Volitelné
Ø 2,5





B.31




N1
x3




N1
x6




B.32




B.33






B.34



B.35





B.36




Umístit profil bez upevnění


B.37




Odebrat L-profil po vyznačení




B.38




B.39



B.40




B.41




B.42





I.





II.



III.



B.43



00006741.v1.1